



Jornadas LNEC 18-20 de junho - Lisboa

ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO COM SECÇÃO DE PAREDE FINA

A. Bettencourt Ribeiro (LNEC) Xavier Prazeres (UE)

MATERIAL BETÃO





Construção de ≈7000 anos antes de Cristo (Concrete International, 13, 3, 1991, p.62-68)

séculos XVIII e XIX



<u>John Smeaton (1756)</u> – engenheiro britânico "inventor" do betão moderno (seixos + tijolo moído + cal hidráulica)

Louis Vicat (1817) – invenção do cimento artificial

Joseph Apsdin (1824) - patente do cimento Portland



AUMENTO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO



betão de meados do século XX

Ponte Santa Clara de Saboia 1953

CIMENTO - 300 kg

ÁGUA – 150 L

AREIA - 400 L

BRITA - 800 L

Viaduto Alvalade 1956

CIMENTO - 300 kg

ÁGUA – 150 L

AREIA - 400 L

BRITA - 800 L

Ponte da Gafanha 1957

CIMENTO - 350 kg

ÁGUA – 140 L

MEIA AREIA – 200 L

AREIA FINA - 200 L

GODO - 870 L



MISTURAS SECAS



finais do século XX

USO GENERALIZADO DE ADJUVANTES REDUTORES DE ÁGUA

CIMENTOS MAIS RESISTENTES

DIMINUIÇÃO DA RAZÃO A/C E CONSUMO DE CIMENTO AUMENTO RESISTÊNCIA E TRABALHABILIDADE



início do século XXI

AUMENTO DA EFICÁCIA DE CIMENTOS E ADJUVANTES

MUITO ELEVADA RESISTÊNCIA E FLUIDEZ





ELEMENTOS FINOS COM CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL


Muita elevada resistência e fluidez












Reactive powder concrete


(Canadá, 1997)





Elementos muito finos e resistentes com meios de produção tradicionais





Secção (dimensões em cm)



Armadura inserida na cofragem




Betonagem






Viga ensaiada à flexão





Viga ensaiada à flexão



Capacidade resistente determinada com tensões médias de rotura dos materiais $(f_{cm}=90 \text{ MPa}; f_{ym}=560 \text{ MPa})$ | **estimado-real**| < 2 %



PERSPETIVAS DE DESENVOLVIMENTO

- f_{cm} ≈ 200 MPa
- Otimização da forma e armadura das secções
- aproximar razão M_{rd}/peso ao obtido com perfis metálicos
- Estudo da durabilidade



Menor custo, menor impacte ambiental, com tecnologia facilmente acessível



ROTURA DE VIGA





Obrigado pela atenção...

